رقم ۳ - ۱۹۰۷/۱۲ - ۲

جعيالهناك المضرة

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة \_ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

مواصفات

الطُولِقِينِكِينَ

لعليات التحليل الكيمياني الخاصة بالحارمات

الثمن ١٠٠ مليم

ESEN-CPS-BK-000000329-ESE

00426416

رقم ۳ ــ ۱۹۰۷/۱۲

جمعيالهناك بالضرتي

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة \_ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

# مواصفات

الطُّوْالقِسِّلِيَّهُ

لعليات التحليل الكيميائ الخاصة بالحارمات

مطبعة الاعتباد بمصر

السادة أعضاء لجنة مواصفات مواد البناء في فترة عام ١٩٥٥ ـــ : 1407

محد عويز كال

أستاذ المواد سابقا بكلية الهندسة ( جامعة القاهرة ) محمد خالد سعد الدين

نائب مديرعام مصلحة المبانى بوزارةالشئون البلدية والقروية محمد محمود أبرأهيم

رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة ( جامعة القاهرة )

مصطفي السعيد

أستاذ المواد بكلية الهندسة ( جامعة عين شمس) حسن الستسمر

مدىر شركة مصر للمناجم والمحاجر

محد محد عرفي

اخصائي الكيماء الصناعية بكلية المندسة ( جامعة القاهرة)

جال جاد اخصابي الخراريات والخزف بالمركز القومي للبحوث

جحمعية الحهنرسين الحصرية لجنة مواصفات مواد البناء

# الطرق القياسية لعمليات التحليل الكيميائي الطرق القياسية بالحراريات

يتبع لإجراء عمليات التحليسل السكيميائى الحاصة بالحراريات المواصفات والطرق القياسية الآتية :

المينات : طريقة أخذ المينات :

أولا ـــ للطوب والقطع الحرارية .

يؤخذ على الآقل ثلاث طوبات أو ثلاث قطع حرارية تمثل بقدر الإمكان الكميات الموردة وتكسركل طوبة أو قطعة إلى نصفين ويطحن نصف من كل على حدة ليمر جميعه من منخل مقاس فتحته ٢,٨٣ ملم (كلمنخل القياسي رقم 8 B و ما يمائله) ثم يخلط الناتج من عملية النخل ويكوم على شكل مخروط (كوم) ثم يقسم إلى أربعة أقسام متساوية ما أمكن مختار منها قسان متقابلان ومخلطان ثانية ديمعل منهما كوم جديد يقسم مرة أخرى إلى أربعة أقسام يؤخذ منها قسان متقابلان و تكرر خده العملية إلى أن يصبح بحموع وزن قسمين متقابلين . ٢٠جم تقريبا ثم يصحن المقدار المختار إلى أن يمرجميعه من منخل سعة فتحته ٥٥ ملم (كالمنخل القياسي رقم 85 و ما عائله) .

ئانيا : للحراريات المطحونة :

تؤخد من الحراريات المطحونة كمية فدرها به كبيم لتمثل السكمية الموردة وتيمرى لها عملية التجزئة التي سبق شرحها في طريقة أخذ غينات الطوب والقطع الحرارية الحصول على ما مقداره و كجم ويطحن هذا المقدار ليمر بجيمه من منجل سعة قتحته ٢٠٨٧ ملم ثم يقسم بنفس الطريقة السابق شرحها للحصول على كمية قدرها . ٠٠جم تصحن بعد ثذ لتمر بتمامها من متخل سعة قتحته ٥٥ . ملم .

#### ٧ ــ المواد الكيميائية المستعملة في التحليل .

يجب أن تكون جميع المواد والمحاليل المستخدمة في عملية التحليل الكيميائي للحراريات مواد نقية تامة النقاء وخاصة باجراء التحاليل الكيميائية كما بجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا .

٣ \_ طريقة التحليل وتشمل: \_

أولاً : تقدير كمية الرطوبة :

يسخن ما مقداره من ٥ إلى ١٠جرامات من المادة المجففة في الهوا. ( المادة التي تكون قد مرت من منخل مقاس ١١٠ عينا ( ١٦٥, ملم ) في فرن التجفيف عند حرارة ١١٠ م إلى أن يثبت الوزن ويمثل الفرق بين الوزنين مقدار الرطوبة في العيشة . و تقدر الرطوبة متويا بالنسبة الوزن الجاف .

ثانياً : تقدير الفقد في الوزن بالتسخين :

بسخن جرام واحد من العينة المسحوقة المجففة ( التي سيق تجفيفها في فرن التجفيف عند حرارة ١٠٠٥م) في بو تقة من البلاتين إلى ١٠٠٠م من يادة أو نقص مقداره ٢٥٥م إلى أن يثبت ورزن العينة ، ويراعي أن يكون تسخين العينة في جو مؤكسه ( أي تكون العينة على اتصال مباشر بالهواء ) ويكنى عادة لعملية الحريق هذه حوالي ٣٠ دقيقة ثم يسجل الفقد في الوزن منفصلا عن نتائج التحليل تحت عنوان : والفقد في الوزن مويقد مثويا بالنسبة لوزن المينة المجففة عند ١١٠٥م ،

ويتغير الفقد فىالوزن بالتسخين حسب طبيعة العينة فقد يحتوى على نقص فى الوزن يرجع سببه إلى وجود مواد كربونية فى العينة أو إلى زيادة فى الوزن يرجع سببها إلى أكسدة مركبات حديدية موجودة بالعيتة

ثالثاً : تقدير السيليكا وأكاسيد الحديد والالمنيوم والتيمتينيوم والكاسيوم والمغنسيوم .

### ( ا ) صهر العينة :

يصهر جرام واحد من العينة المجففة عند ١٠ ٥°م والمسحوقة سحقا ناعما مع ٧ جم من كربونات الصوديوم اللامانية في بونقة من البلاتين ذات غطاء . وترفع درجة الحرارة تدريجيا إلى أن تزول الرغوة المشكونة من جراء التسخين ثم يستمر في عملية الصهر إلى أن تم وذلك برفع درجة الحرارة إلى ٥٠٠٠م لمدة ثلاثين دقيقة مع مراعاة تحريك البوتقة تحريكا خفيفا من آن لآخر لضان الخلط الجيد أثناء عملية الانصهار ثم تبرد البوتقة بمحتوباتها فجأة وذلك بغمر نصفها الأسفل في وعاء به ما الرد ثم توضع بوتقة البلاتين وغطاؤها في جغنة من البلاتين أو من الصيني بها ووسم من الماء المقطر الساخن ثم تغطى الجفشة بزجاجة ساعة وتضاف جنع قطرات من الكحول النتي ثم يضاف تدريجيا وجمع من حض الحميدروكاوريك (وزنه النوعي 1,17) وتدفأ الجفنة حتى يمكن اذالة المادة المنصهرة من البوتقة ومن غطائها تماما ثم تغسل البوتقة وبخطاؤها بالماء المقطر الساخن جيندا إلى أن يؤول تماما ما قد يكون عالما من المادة المنصهرة ويستخدم في عملية الازالة هذه قضيب من الرجاج مغطى رأسه بقطمة من المطاط ثم تفتت أية قطمة من العينة لم يتم ذوبانها في المحلول.

#### (ب) تقدير السيليكا .

يبخر المحلول الناتج من المادة المنصورة حتى الجفاف على حمامساخن. وعا بسهل عملية التجفيف السام تكسير القشرة التي تتكون على سطح، المحلول أثناء التبخير من آن لآخر وعندما يتم التجفيف تغطى الجفنة برجاجة ساعة وتبلل محتويات الجفنسة بمقدار ٢٠ سم من من محص الميدوكلوريك (وزنه النوعي ١٩٦٦) وتترك لبضع دقائق ثهيضاف مقدار ٧٥ سم من الماء الساخن حتى تذوب جميع الأملاح ثم تسخن الجفنة على حمام مائي لمدة و دقائق ويرشح بمدها المحلول (ويستخدم في عملية الترشيح هذه ورق ترشيح وانمان رقم ٤١ أو ما يمائله) ويتم نقل السيليكا إلى ورقة الترشيح باستخدام ماء ساخن دافق وليس من الضروري

حك الجفنة بالقضيب الزجاجي ثم ينسل الراسب 6 مرات يحمض الهيدروكلوريك المخفف ( ٩٠: ٩) ويتبع ذلك بما. ساخن إلى أن يصبح ماء الغسل خاليــا من آثار الحض ( ويتحقق ذلك بالاختبار الخاص الكشف عن الكلوريدات ) . ويحتفظ بعد ذلك بورقة الرشيح المحتوية على الراسب لعملية الحرق التالية ثم يرد الرشيح إلى الجفنة مرة ثانية ويعاد تبخيره حتى الجفاف وتغطى الجفنــة بزجاجة ساعة ثم توضع فى قرن التجفيف الهوائى لمدة ساعة عشد ١١٠°م ثم تترك لتبرد وتبلل عتويات الجفنة بعـد ذلك بحوالي ٢٠ سمٌّ من حمض الهيدروكاوريك .( وزنه النوعي ١٫١٦ ) وتترك لبضع دقائق ثم يضاف مقدار ٧٥سم٣ من الماء الساخن وترفع الجفنـة على حمام مائى لمدة ه دقائق ثم ترشح خويات الجفنة ( باستخدام ورق ترشيح واتمان رقم . ٤ أو ما يما لله ) وذلك بنقلها إلى ورقة الترشيح باستخدام الماء الساخن الدافق مع حك الجفنة بقطعة منالمطاط مركبة على قضيب من الزجاج أم يفسل الراسب خمس مرأت بحمض الهيدروكلوريك الخفف ( ١٩٤١ ) وبعد ذلك بالماء الساخن إلى أن يصبح ماء الغسل خاليـــــأ من آثار الحمض ومحتفظ بالرشيح وناتج عمليات الغسل لتقديركية أكاسيد الحديد والالمنيوم والتيتينيوم الخ . .

وتوضع ورقتا الترشيح الحتويتان على الراسبين دون تجذيف فى بوتقة من البلاتين معلوموزنها ثم تسخنالبوتقة بحرص لتجفيف الراسب وتفحيم ورقتى الترشيح ثم تحرق الورقتان برفع درجة حرارة التسخين إلى أن تطرد مادة الكربون وترفع درجة الحرارة تدريجيا إلى أن يتم حرق الراسب عند حرارة قدرها . و. ٢٥ ملدة ثلاثين دقيقة وإلى أن يثبت وزن الراسب ثم تترك البوتقة لتبرد فى مجفف وتوزن بعد ذلك لتميين وزن السيليكا (غير النقية ) ثم تبلل السيليكا المحروقة ببضع قطرات من حض الكريتيك المخفف ( ١ : ١ ) ويضاف أليها حوالى ١٠ ١ هم من حض الحيدروقلوريك وتبخر ببطه حق الجفاف على حام بملى أو ما يمائله (ويجب أن يحرى ذلك فى دولاب الأبخرة) ثم تحرق. بعد تذ ويطرح وزن المتبقى بها من وزن السيليكا غير النقية لتحديد وزن السيليكا الموجودة فى المينة المختبرة وإذا زاد وزن المتخلف من هذه العملية عن و ميلليجرامات تعاد عملية اضافة حض الكبريتيك وحمن الحميدة فن و ميلليجرامات تعاد عملية اضافة حض السيليكا .

ويصهر المتخلف في بوتقة البلاتين مع كمية من كربونات الصوديوم اللامائية ثم تذاب المأدة المتصهرة بعد تبريدها في حمض الهيدروكلوريك المخفف ( ١ : ١ ) ويضاف المحلول الناتح إلى الرشيح المحتفظ به لتعيين. أكاسيد الحديد والآلومتيوم والثيتيتيوم الخ .،

(ج) تقدير أكاسيد الحديد والالومنيوم والتيتينيوم .

والعمل بكل دقة تجب ازالة البلاتين المذاب من المحاليــل المجمعة المحتوية على أكاسيد الحديد والألومنيــوم والتيتينيـوم فيرسب البلاتين بتسرير كبريتـور الهيدروجين فى المحلول ثم يرشح ويغلى الرشيح لطرد كبريتورا الهيدروجين ثم يؤكسد الحديد ثانية باضافة ماءالبروم ثم يغلى المحلول لطرد الدوم .

ويضاف إلى المحلول ( الذي يكونمقداره . . ٣٠٠٣ تقريبا )مايين جرامين و ثلاثة من كلوريد الأمونيومالصلب ويسخن المحلول إلى. ٨°م تقريباً تم تضاف الامونيا المخففة (١:١) مع التقليب إلى أن يبدو أن الترسيب قد تم وبجعل المحلول قلويا ـــ ويعرف ذلك باختباره بأحمر الميثيل ــ ثم يغلي المحلول القلوى لمدة دقيقتـين ويترك لمدة خمس دقائق کی برکـز الراسب ثم پرشح علی ورق ترشیح و اتمان رقم ۱ ع أو ما يماثله وينقل الراسب جميعه إلى ورقة الترشيح ويفسل خمسمرات بمحلول نشادری من نترات الامونیوم (۱٪) و یحتفظ بالرشیح ومیاه الغسل ويعاد الراسب ثاثية إلى كأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بقليل من حمض الهيدروكاوريك المخفف الساخن ( ١:١) وتفسل بالما. وتضاف مياه الغسل هذه إلى كأس الترسيب كما يحتفظ بورقة الترشيح لحرقها فيما بعد ثم يذاب المتبقى فى حمض الهيدروكلوريك مع مراعاةأن أن تكون زيادة الحمض طفيفة ثم يعناف جرام من كلوريد الامونيوم الصلب ويخفف المحاول إلى . . ٣ سمَّ بالماء وتعاد عملية الترسيب كاسبق تشرحه وبعد أن يتمالنرسيب تضاف إلىالراسب لبابة من ورق الترشيح أُو أَيَّة مَادة مساعدة على الترشيح ويقلب الراسب بشدة ثم برشح على عورق ترشيح واتمان رقم ٤٦ أو ما يماثله ويغسل الراسب للتخلص من الكلوريدات بمحلول نشادري من نترات الأمو نيوم ( ١ ٪ )و يضاف

وتوضع الرواسب وأوراق الترشيح المحتفظ بها للحرق في يوتفة من البلاتين معروفة الوزن ويسخن أولا ببطء التجفيف الرواسب ولتفحيم ودق الترشيح ثم يحرق الكربون وما يتبقى عند ١٥٥٠م إلى أن يثبت الوزن ويحصل هكذا على وزن لا كاسيد الحديد والالمئيوم والتيتينيوم مجتمعة . ثم تصهر هذه الا كاسيد بعد وزنها في نفس بوتقة البلاتين مع ٦جم تقريبا من بير وكبريتات البوتاسيوم الحالية من الحديد ثم تبرد البوتقة وتستخلص المادة المنصهرة في كأس مع ١٥٠ سم من الماء ونحو ه سم من حمن الكبريتيك (وزنه النوعي ١٩٨٤) . هذا وللممل بدقة فأنه قد يتحصل على أية سيليكا ذائبة بتبخير المحلول إلى أن ظهر أنجرة حض الكبريتيك ثم يخفف المحلول بالماء ويرشح ويحرق ظهر أبخرة حض الكبريتيك ثم يخفف المحلول بالماء ويرشح ويحرق

المتبقى ويعالج بحمض الهيدروفلوريك وحمض الكبريتيك للحصول على السيليكا المستخلصة ويضاف وزن هذه السيليكا إلى وزن السيليكا المستخلصة من الذى حصل عليه من قبل ويراعى خصم وزن السيليكا المستخلصة من وزن أكاسيد الحديد والالمنيوم والتيتينيوم المختلطة .

يقدر الحديد بطريقة قياس اللون باستخدام حمض الثايو جليكو ليك إذا لم يزد أوكسيد الحديد عن ١ ٪ وبالطريقة العيارية إذا زاد مقداره عن ١ ٪ .

#### طريقة حمض الثايوجليكوليك :

يؤخذ من المحلول الاحتياطي ١٠ سم تخفف بالماء في قنينة مدرجة إلى ٥٠٠ سم وذلك الحصول على و محلول الاختيار ، ثم تملاً سحاحة بمحلول قياسي الحديد ( ١ سم = ٥٠٠٠، ملليجرام من أوكسيد الحديد ح ، ا ، ) وتملاً سحاحة أخرى بالماء المقطر ويستخدم زوج من مخابير و نسار ، حجم كل منهما ٥٠١ سم ثم يضاف ١٠ سم من الماء إلى من الماء إلى من عمل منهما ٥٠٠ سم ثم يضاف ١٠ سم من عمل رقم د١٠ سم من عمل رقم د١٠٠ في غيار نسار رقم د١٠ سم من عمل رقم د١٠٠ في غيار نسار رقم د١٠٠ في غيار نسار رقم د١٠٠ سم من عمل روب من الماء إلى المنهم من عمل منهما ما المسرد و من الماء إلى المنهم من عمل منهما من الماء إلى المنهم من عمل منهم المسرد و منهم المسرد و منهم المسرد و منهم المسرد و منهم منهم المسرد و منهم المسرد و

كما يضاف . ١ سم ٢ من محلول الاختبار إلى . ١ سم ٣ من حمض الطرطريك ( . ١ / ) في مخبار نسلر رقم «ب، ويخفف كل من المحلولين إلى . ٥ سم ٣ بلما ، ويخفف كل من المحلولين إلى . ٥ سم ٣ من حمض الثايو جليكو ليك ويتبع ذلك باضافة هم سم ٣ من الأمونيا المخففة ( ١ : ١ ) إلى محتويات كل من مخبارى نسلر ثم تقلب المحاليل وبعد و دقائق يضاف محلول الحديد القياسي ببطء من السحاحة إلى مخبار نسلر رقم واء كما يضاف مقدار مساو من الماء إلى مخبار نسلر رقم وب، مع مراعاة التقليب إلى أن يتفق اللونان مع بعضهما عند النظر إلى الرجاجتين وهما في وضع رأسي .

وحيث أن مقدار الحديد الموجود في ١٠ سم من محلول الاختبار مساو لمقدار الحديد الموجود في حجم محلول الحديد القياسي المضاف فيمكن بذلك تقدير كمية أوكسيد الحديد في العيشة .

# طريقة المحاليل العيــارية :

يخفف المحلول الاحتياطى إلى ٣٥٠ سم تقريبا ويسخن تماما إلى درجة الغليان ثم يبعد عن مصدر الحرارة و يمرر فيه تيار من غار كبريتور الهيدروجين لمدة و ١ دقيقة ثم يعاد تسخين المحلول إلى ٣٥٠م حيث يبقى عند هذه الدرجة لمدة و دقائق ثم يرشح بطريقة السحب فوق طبقة من لباب ورق الترشيح لأزالة كبريتور البلاتين وتفسل القنينة والراسب جيدا بمحلول كبريتور الهيدروجين ثم يسخن الرشيح ثانية حتى درجة الغليان و يمرر فيه تيار من غاذ كبريتور الهيدروجين لمدة و دقائق أخرى

ويعناف ١٠ سم من حمض الكبريتيك المخفف ( ١:١) ويغلى فى قنينة مركب عليها و صمام بنون ، إلى أن يطرد كبريتور الهيدزوجين ( ويختبر ذلك بورق خلات الرصاص ) ويستمر فى الفليان لمدة ١٠ دقائق أخرى ثم تبرد القنينة دون نزع و صمام بنون ، ويعاير بعد ذلك المحلول بمحلول قياسى من برمنجانات البو تاسيوم ( ٢٠,٥ ع ) .

ويبخر المحلول المعاير إلىأن يصبح حجمه . ١٥ سم ً تقريبا م يخفف بالماء إلى أن يصبح حجمه . ٧٥ سم ً تماما وذلك للحصول على و محلول الاختبار ، اللازم لتميين أوكسيد التيتينيوم .

### ( ه ) تقدير أوكسيد التيتينيوم .

يقدر أوكسيد التيتينيوم بطريقـــة قياس اللون باستخدام فوق أوكسيد الهيدروجين .

تمالاً سحاحة بمحلول قياسى من التيتينيوم ( 1 سم" = 1, ملليجرام من أوكسيد التيتينيوم) كما تمالاً سحاحة أخرى بالما ويستخدم زوج من عنابير نسلر سمة كل منهما ١٠٠ سم" ويوضع فى مخبار نسلر رقم وبه مقدار ١٥٠ سم" من الماء فى مخبار نسلر رقم وب، إذا كان الحديد قد عين بطريقة قياس اللون وألا فيوضع ٢٠ سم" من حض الكبريتيك المخفف ( ١: ٩) ومقدار ٣٠ سم" من الماء فى مخبار نسلر رقم وب، إذا كان الحديد قد قدر بطريقة المعايرة ثم يعناف مقسدار رقم وب، إذا كان الحديد قد قدر بطريقة المعايرة ثم يعناف مقسدار ١٠ سم" من فوق أوكسيد الهيدووجين ( قوته = ٢٠ حجا ) إلى

عتويات كل من عبارى تسلوثم تقلب المحاليل ويضاف ببط. محلول التينيوم القياسى من السحاحة إلى عبار نسلر رقم «١، ومقدار حجم مساو من الماء إلى عبار نسلر رقم «ب» مع التقليب إلى أن يتفق اللونان مع بعضهما عند النظر إلى الزجاجةين وهما في وضع رأسى.

وحيث أن كمية أوكسيد التبتينيوم الموجودة فى .ه مم من محلول الاختبار المستعمل تساوى كمية أوكسيد التيتينيوم الموجودة فى محلول التيتينيوم القياسى فيمكن بذلك تقدير كمية أوكسيد التيتينيوم الموجود فى العمنة .

# ( و ) تعيين أوكسيد الألمنيوم .

يطرح مقدار وزنى أوكسيد الحديد وأوكسيد التيتينيوم من وزن الأكاسيد الختلطة الناتجة من عملية الترسيب بالأمونيا للحصول علىوزن أوكسيد الإلمنيوم في العينة وقد يحوى هذا الوزن كذلك أية نوسفات في العينة وإذا أديد تقديرها فانه يجب اجراء ذلك على عينة منفصلة ، وقا لإحدى الطرق القياسية .

#### (ز) تقدير أوكسيد الكلسيوم .

يحمل حجم المحاول المحتفظ به لتقدير أوكسيد الكلسيوم. ٢٥ مم تقريبا ثم يضاف اليه جرام واحدمن أوكسالات الآمونيوموينلي بعد ذلك و تضاف اليه الآمونيا المحقفة ( ١:١) مع مراعاة التقليب إلى أن يصبح المحلول قلويا ثم يضاف ١٠ سم؟ من الآمونيا المحقفة ( ١:١)

ويغطى الكأس بزجاجة ساعة ويوضععلى جمام ماثىلدة ساعتين ويترك ليبرد ومن المفضل تركه لليوم النالى ثم يرشح على ورق ترشبح واتمان رقم . ي أو مايما ثله ويغسل الراسب يرمزات يمحلول بارد من أوكسالات الأمونيوم ( ١ ٪ ) ويحتفظ بالرشيح وميساء الغسل لتقدير أوكسيد المغنسيوم ثم يرد الراسب ثانية إلى كأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بحمض النتريك المخفف (١:١) وتفسل جيـدا بالماء الساخن وتجمع مياه الغسل فى كأس الترسيب ويحتفظ بورقة النرشيح للحرق وبذاب الراسب في حمض النَّديك المخفف الساخن (١:١) ومخفف المحاول إلى ٨٠ سم؟ تقريبا ويضاف مقدار ٧ . حجم من أوكسالات الأمونيوم الصلبة ويغلى المحماول ثم ترسب أوكسالات الكلسيوم كما سبق شرحه وتَدُكُ لَتُبرد وتَدَكَّز مَدَّةً ﴿ سَاعَاتَ عَلَى الْأَفَلُ ثُمَّ تَرْشُحُ الْأُوكَسَالَاتُ على ورق ترشيح واتمان رقم . ۽ أو ما يماثله وبنسل الراسب جيدا بمحلول بارد منأوكسالات الآمونيوم ( ١ / ) ويضافالرشبح ومياه الغسل إلى المحاول المحتفظ به لتقدىر أوكسيد المغنسبوم وبجعل المحلول حمضيا باضافة حمض الهميدروكلوريك ( وزنه النوعي ١٩٦٦ ) أليه . ثم تحرق أوراق النرشيح بالراسب بكلاحتراس فىبوتقة منالبلاتين معلوم وزيها ويكون الحرق أولا ببط. كى يحدق الكربون تماما ثم إلى . و ١ م لمدة 10 دقيقة وإلى أن يثبت الوزن وتترك البوتقة بمحتوياتها لتبرد بعد ذلك فى مجفف ثم توزن بسرعة لتعيين وزن أوكسيد المكلسيوم .

ملحوظة : يزاعى وضع البوتقىة بمحتوياتها فى مجفف جيد نظرا لخةابلية أوكسيد الكلسيوم لامتصاص الماء .

#### (ح ) تقدير أوكسيد المغنسيوم .

يبخر المحلول المحمض المحتفظ به لتقدير أوكسيد المغنسيوم إلى أن يصبح حجمه ٣٠٠ سم؟ تقريباً ويضاف إليه بعد أن يبرد ٢١٠ من يحلول حديث التحمنير من فوسفات الاموتيوم (١٠ ٪) ثم يجمل المحلول البارد قاويا بإضافة محلول الآمونيا (وزنها النوعى ٠٫٨٨٠) ويقلب بشدة ويضاف إليه ٢٠سم من محلول الأمونيا ( وزنها التوعى ٠٨٨٠ ) ويقلب بشدة ثانية ليبدأ الترسيب ثم يترك اليوم التالي في في حرارة تقل عن ه°م ويرشح الراسب على ورق ترشيح واتمــان رقم ٤٢ أو ما يما ثله و يغسل ۽ مرات بمحلول الأمونيا المخففة (٣٩:١) ويستغنى عن الرشيح ومياه الغسل ثم ينقل الراسب إلى كأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بحمض النتريك المخفف (١:١) وتغسل جيداً بالماء وتجمع مياه الفسل في كأس الترسيب ويذاب الراسب في حض النتريك المخفف الساخن ( ١ : ١ ) ويخفف بالماء إلى أن يصبح حجم. علوله ٨٠ سمَّ تقريباً ويصاف إليه ١سمَّ من محلول حديث التحضير من فوسفات الأمونيوم ( ١٠ ٪) ثم يبرد المحلول ويجعل قلويا بإضافة مجلول الأمونيا ( وزنها النوعى <sub>٩٨٨٠</sub>. ) ويقلب بشدة ثم يضاف إليه. ه سمَّ أخرى من محلول الآمونيا ﴿ وَزَنَّهَا النَّوْعَى ٨٨٠. ﴾ ويقلب بشدة مرة أخرى ويترك اليوم التالي في حرارة تقل عن °م ثم. رشح الراسب ويغسل جيدا بمحلول الأمونيا المخفف البارد (١: ٣٩) ويستغنى عن الرشيح ومياه الفسل ثم يحرق الراسب وورقة الترشيح فى بوثقة من البلاتين معلومة الوزن ويكون الحرق أولا عند حرارته خدرها . . . . <sup>٥</sup>م لمدة . ٩ دقائق وإلى أن يثبت الوزن ثم يوزن المتبق على هيئة بيروفوسفاف المفنسيوم .

وزن بيروفوسفات المفنسيوم بالجرامات × ٣٦٢٣ وزن أوكسيد المفنسيوم بالجرامات .

ملحوظة رقم ١: تتأثو بوتقات البلاتين بشدة أثناء حرق الراسب عنه عدم غسله جيدا بمحلول الأمونيا المخففة أو إذا حرق الراسب حرقا شديدا جدا قبل تأكسد جميع الكربون .

ملحوظة رقم ۲: إذا لوحظ وجود عنصر المنجنيز في العينة أثناء التحليل فأنه يجب عندئذ تصحيح وزن بيروفوسفات المفنسيوم لآنه يحوى وزن بيروفوسفات المنجنيز في نفس الوقت فيذاب لذلك فوسفات المفلسيوم وفوسفات المنجنيز في ۲۰ سم من حمض الكبيريتيك المفلسيوم وفوسفات المنجنيز في ۲۰ سم من حمض الكبيريتيك ويخفف المحلول إلى ۴۰ سم بالماء ثم يصاف إليه ع. جم من فوق يودات البوتاسيوم ويفلي لمدة دقيقة ويترك عند حرارة قدرها ۴۰ مدة وحدات البوتاسيوم ويفلي لمدة دقيقة ويترك عند حرارة قدرها ۴۰ مدة ويقارن لو نه باون علول قياسي من المنجنيز أي نسبة المنجنيز فيه معلومة ويكون بحضرا بنفس الطريقة كما يمكن تقدير المنجنيز باستخدام جهاز ويكون عضرا بنفس الطريقة كما يمكن تقدير المنجنيز باستخدام جهاز طابيرو فوسفات المكلي .

#### تقدير القلويات :

ملحوظة : من الضرورى الاهتمام بتقسدير عنصرى الصوديوم والبوتاسيوم الموجودين في كميتي كربونات الكلسيوم وكلوريدالآمونيوم المستخدمين في تحديد القلويات بالمينات ويجب استبعاد مقسدارى الصوديوم والبوتاسيوم الموجودين بالكاشفين من وزن كل منهما عند تقديرهما في العينات .

#### الطريقة :

يطحن مقدار ه . جم من العينة المسحوفة سحقا ناعما مع و . جم من كلوريد الأمونيوم ثم يطحن المحلوط ثانية مع ٣ جرامات من كربونات الكلسيوم في هون من العقيق ويوضع ه . جم من كربونات الكلسيوم في هون من البلاتين (ومن المفضل أن تكون البونقة من البلاتين (ومن المفضل أن تكون البونقة أم ينظف الحون بقدار ه . جم آخر من الحون المقيق الى البوتقة ثم ينظف الحون بمقدار ه . جم آخر من كربونات الكلسيوم وتنقل هذه الكربونات لتفطية المخلوط المنقول إلى البوتقة ويدمج ما بالبوتقة بدقها برفق وإذا استخدمت بوتقة عادية من البلاتين لعملية الحرق فيجب عندئذ وضعها في فتحة بلوح من البلاتين لعملية الحرق فيجب عندئذ وضعها في فتحة بلوح من البلاتين لعملية الحرق فيجب عندئذ وضعها في فتحة بلوح من البلاتين لعملية الحرق فيجب عندئذ وضعها في فتحة بلوح من المحسوس يحيث يكون نصفها الاسفل تحت لوح الاسبستوس . ثم المحسوس يحيث يكون نصفها الاسفل تحت لوح الاسبستوس . ثم المحلونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم عامد عالمنديا على أن حرارة التسخين عالية جدا) . ثم يسخن لمدة ساعة بحيث عامد على المدونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم عامد على المدونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم على المدونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم على المدونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم على المدونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم على المدونيا ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم على المدونيا ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم ويون المدونيا ويون المدون المدونيا ويونا المدونيا ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنون المدون المد

يكون الجزء الأسفل للبوتقة الموجود بها طبقة كربونات الكلسيوم عند درجة قدرها . . . ٥٠ م ولكي تصبح القلويات قابلة للذوبان ولتفادي أى فقد لها وأية صعوبة في استخلاص المخاوط بالمباء فانه يجب حرق المخوط حرقا تاما ولا يجب صهره ثم تترك البوتقة لثيرد وتنقل المادة. المتَّهاسكة إلى جفنة من البلاتين أو من الصينى مع استعال الماء الساخن لغسل البوتقة وتفتت المادة المتماسكة وتترك لمدة ثلاثين دقيقة ِ مع ٨٠ سم ً تقريباً من الماء الساخن ثم ترشح بعدذلك على ورق ترشيح و اتمان. رقم . ٤ أو ما يماثله ويغسل المتبقى غسلا جيدا مرتين ويصفى كل مرة بنحو . ٤ سم من الماء الساخن مع مراعاة تقليب المتبقى بالماء فى كل مرة وبعـد ذلك ينقل المتبقى إلى ورقة الترشيح ويغسل جيدا بالمـا. الساخن ويستغنى عنه ( علما بأنه يجب أن لا يكون هناك متبق صلب. غير قابل للذوبان في حمض الهيدروكاوريك إذاكانت العينة قدتفكك أى انحلت تماما بوساطة عملية التماسك ) ثم يجعل الرشيع حصيها باضافة حمض الهيدروكلوريك ويسخن إلى . ٩° م ويضاف اليــه اسم؟ من محملول كلورند الباريوم (١٠ ٪ ) وذلك لإزالة أية كبريتات ثمر يعادل المحلول تماما بمحاول الأمونيا المخففة ( ١:١) ويضاف اليه ١٠ سم؟ من محلول كربونات الأمونيوم ( ٢٠٪ ) لنرسيب الكالسيوم. والباريوم الزائد ويرشح الراسب على ورق ترشيح واتمان رقم . ٤ أو ما يماثله ويغسل بالمـاء ثم ينقل الرشيح إلى جفنة من البلاتين ويبخر وبعد ذلك ينقل المتبقى من عملية التبخير إلى كأس الترسيب وبذاب في

حمض الهيدروكلوريك المخفف ( ١ : ١ ) محبث تـكون زيادته طفيفة وتفسل ورقة النرشيح إحيداً يحمض الهيدروكاوريك أولا ثم بالماء ثم يسخنالمحلول إلىدرجة الغليان وترسب كربو ناتالكلسيوم والباريوم ثانية بمعادلة المحلول تماما بمحاول الأمونيا المخففة (١:١) وإضافة ١٠٠ سم٢ من محاول كربونات الا ،ونيوم (٢٠٪ ) ويرشح على ورقة ترشيح وأتمان رقم. ي أوما بماثله ويغسل الراسب جيداً بكيبات صغيرة من الما. ويستغنى عن الراسب ويضاف الرشيح ومياه الغسل إلى المحاول المعد التبخير في الجفنة ويكون التبخير حتى الجفاف وتزال آخر اثار للما. بالتسخين في فرن التجفيف عند ١٧٠، م لمدة ثلاثين دقيقة وذلك عا يمنع تناتر المادة المتبخرة أثناء اجراء العملية التالية وتسخن المادة المتبقية تسخينا هيئا لتتطابر أملاح الأدونبوم ومن الفضل اجراء هذه العملية في فرن كهربائي عند . وي م وبجب عنيد أجراء التسخين على مصباح بنزن اتخاذ الحيطة في تفادى التسخين أكثر بما يلزم منما لاى فقد للفازات القاوية وتعالج محتويات الجفنة بنحو٣سم٢ مسمحاول أوكسالات الامونيوم ( ٤ ٪ ) ونقطة من الامونيا (وزنها النوعي - ٨٨ . ) وذلك لإذابة كاوريدات الفلذات القلوية والترسيب الكلسيوم المتبقى ثم تغطى الجفنة بزجاجة ساعة وتترك لليوم التالى ويرشح ما بها على ورقة ترشيح واتمان رقم . ه أو ما يما ئله ويستقبل الرشيح فيجفنة من البلاتين ويفسل الراسب بمحلول أوكسالات الآمونيوم البارد ﴿ ١ ٪ ) ويستغنى عن الراسب ثم يبخر الرشيح ومياه الغسل حتى الجفاف مع مراعاة تغطية الجفنة برجاجة ساعة إذا لزم الأمر تفاديا لأى فقد إذا ما تناثرت الممادة بقمل الحرارة وعند ما يصبح المتبقى تام الجفاف يسخن الى ١٥٠٥م كا سبق شرحه لكى تتطاير أملاح الأمونيوم ثم يبلل ما يتبقى من عملية التبخير بعد أن يبرد ببضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك (وزنه النوعي ١,١٦) ويبخر حتى الجفاف ثم يسخن باحتراس الى ٥٥٠م تقريبا محيث يكون التسخين عند درجة تقل عن المدرجة التي تسيح فيها كلوريدات الفلزات القلوية وتترك الجفنة لتبرد وتوزن لمعرفة وزنها وما بها من كلوريدات الفلزات القلوية المختلطة ثم يذاب المتبقى في كمية صفيرة من الماء الساخي ويتغظ به لتقدير الصوديوم أو البوتاسيوم ثم تسخن جفنة البلاتين وتبرد بعد ذلك وتوزن وبطرح وزنها من وزنها السابق وبهما كلوريدات الفلزات القلوية

ويجب اذاكان المتبقى غير قابل للنوبان تماما ترشيح الجوء الذي لم يذب وحرة مع ورقة الترشيح وخصم وزنه من وزن كلوريدات الفارات القلوبة المختلطة.

ويمكن تقدير عنصر الصوديوم أو عنصر البوتاسيوم مباشرة فى محلول كلوريدات الفارات القلوية المحتفظ\به ثم يعين وزنالمنصرالآخر من وزن كلوريدات الفارات القلوية المختلطة .

١ - تعيين أوكسيد البو تاسيوم وتقدير أوكسيد الصوديوم .

ملحوظة : قد تحدث انفجارات خطيرة من جراء تسخين حض البركاوريك فى وجود عثصر الكربون والمواد العضوية والنراب الخوجب لذلك اجراء عمليات التبخير باحتراس فى دولاب غازات نظيف .

#### ١ تعيين أوكسيد البوتاسيوم .

يضاف ٢ سم من حص البركلوريك (وزنه النوعي ٢٠٠١) إلى علول كلوريدات الفارات القلوية المحتفظ به في جفنة صغيرة من الصيني ويبخر المحلول على حام مائى إلى أن تشكون مادة خانقة ذات قوام كالشراب تبرد وتخفف بعشر سنتيمترات مكعبة من الماء وتبخر حتى الجفاف ويبرد المتبق من عملية التجفيف ويضاف إليه ١٠ سم من علوط الكحول و ١٠ ويقلب جيدا ثم يرشح في بوتقة من السيليكا مسامية القاع (رقم ٤) ذات وزن ثابت أو على طبقة من الاسبستوس وينقل الراسب إلى البوتقة باستخدام تياد دافق بسيط من مخلوط الكحول و ١٠ ثم يفسل الراسب ومرات محسس سنتيمترات مكعبة من حلوط الكحول و ١٠ ثم يفسل الراسب ومرات محسس سنتيمترات مكعبة من من مخلوط الكحول و به و تجفف البوتقة لمدة ساعة عند ١٢٠مم من مخلوط المكحول و به و تجفف البوتقة لمدة ساعة عند ١٢٠٠٠ من معلوط ويزون ما بها على هيئة بركاورات البوتاسيوم

بوكل إ<sub>ع</sub> بالجرامات × ٠٫٣٣٩٩ = بور إ بالجرامات

٧ ـ تحديد أوكسيد الصوديوم بعد تقدير أوكسيد البوتاسيوم

يمكن بعد معرقة وزنكلوريدات الفلزات القلوبة المختلطة ووزن بركلورات. البوتاسيوم تحديد وزن أوكسيد الصوديوم بوساطة المعاملين الآتيين ::

بوكل إ بالجرامات × ٥٣٨١ ، = بوكل بالجرامات

صكل بالجرامات × ٥٣٠٠ = صرم بالجرامات

( ب ) تميين أوكسيد الصوديوم وتقدير اوكسيد البوتاسيوم .

ر ــ تعيين أوكسيد الصودبوم ــ يثقل محلول كلوريدات الغلزات القلوبة المختلطة المحتفظ به إلى كأس صفير ثم يبخر حتى الجفاف تماما ويذاب المتبيق من عملية التبخير في أقل مقدار ممكن من الما. ( مقدار تطرتين أو ثلاثة ) ثميضاف اليه ٧٠ سم؟ من علول خلات الأورانيل. والمفنسيوم ويقلب ثم يترك ليتركز لمدة ساعة عند حرارة.٢٠م تزيد أو تنقص بمقدار درجة واحدة ثم يرشح خلال بوتقة من الزجاج. مسامية القاع ( رقم ٤) وينقل الراسب من الكأس إلى بو نقة الترشيج مع استخدام تيار دافق بسيطـمن محاول خلات الأورانيل والمغنسيوم ثم يفسل الراسب و مرات بخس سنتيمترات مكمية من الكمول المشبع بخلاتاألأورانيلوالمغنسيوم ويتبع ذلك بالغسل مرتين بالأثير بمقدار . سمَّ في كل مرة ويجففُ الراسب بعد ذلك لمده . ٣ دقيقة-عند . ٢١، م وبوزن على هيئة خلاتاالأورانيلوالمغنسيوموالصوديوم ص ما (يوان) (كم يدير ام)، ٥, ايديا بالجرامات × ٢٠٥٨ . -صري بالجرامات ٧ نُسَ تَقَدِيرُ أَوْكُسَيْدُ الْبُوْتَاسِيومَ بَعْدُ تَعْيِينُ أُوكُسِيدُ الصوديومَ :

يمكن بعد معرفة وزن كلوريدات الفلزات القاوية ووزن خلات الأورانيل والمفنسيوم والصوديوم تقدير وزن أوكسيد البوتاسيوم في العينة وساطة المعاملين الآتيين :

ص ما (یدان) (ک ید ایر) ، و اید ا بالجرامات × ۲۸۸. میر ص کل بالجرامات.

بوكل بالجرامات 🗙 ٦٣١٧ . = بوم ١ بالجرامات .

#### المواد الكيميائية المستخدمة

ف عمليات التحليل الكيميائي الخاصة بالحراريات

يجب أن تكون جميع المواد الكيميائية الكاشفة منالنوع الخاص بالتحاليل وأن تكون مضمونة النقاء وأن يكون الماء المقطر هو المسا. المستخدم في جميع عمليات النحليل.

١ - خلوط الكحول و ٢ ، : يخلط ٩٧ سم من الكحول النقى
مع ٣ سم من الما ، ومقدار ٩٥ ، سم من حمض بركلوريك . (وزنه النوعى ١٠٢٠) ثم يشبع هذا المخلوط ببركلورات بوتاسيوم .

عناوط الكحول دب, مخلط . ه سم من الكحول النقى مع
. ه سم من الآثير اللامائي .

٣ — كحول مشيع بخلات يورانيل معسيوم الصوديوم: ترسب خلات يورانيل مغلسيوم, الصوديوم من محلول كلورور الصوديوم وبرج الراسب مع كحول نقى ثم تترك المادة المعلقة جانبا وترشح قبل الاستخدام مباشرة.

ع ــ محلول الأمونيا : محلول أمونيا وزنه النوعي ٨٨٠.

م علول الامونيا (۱:۱): يخفف ..ه سم من محاول الامونيا (وزنه النوعى ،۸۸٠) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول لترا واحدا.

٦ - محلول الأمونيا ( ١ : ٣٩ ) : يخفف ١٠ سم من محلول الأمونيا ( وزنه النوعي ٨٨٠ و ) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول.
٤ عسم ٢ .

حربونات الأمونيوم (۲۰ / ): يضاف ١٠٠ سم من علول الامونيا (وزنه النوعي ١٨٠٠) إلى ١٠٠ جرام من كربونيات الامونيام من غفف كل ذلك بالماء إلى أن يصبح الحجم ٥٠٠ سم مع مراعاة التقليب إلى أن تذوب الكربونات .

٨ ــ نترات الأمونيوم (١ / ): يخفف ١٠ سم من حمض النتريك (وزنه النوعى ١٤) بالماء إلى ٢٠٠ سم تقريبا بم يعادل بمحلول الامونيا (١:١) ويخفف بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا مع مراعاة أن يكون المحلول قاوبا خفيفا (ويختبر ذلك بأحمر الميثيل).

 ه \_ أوكسالات الأمونيوم ( 1 ٪ ): يناب ١٠ جرامات من أوكسالات الاموتيوم في الماء وتخفف بالما. الى أن يصبح الحجم ١٠٠ سم ٠٠٠

١٠ ـــ فوسفات الآمونيوم (١٠ ٪): يراعى دائما أن يكون
هذا المحلول حديث التحضير فيذاب جرامان من فوسفات ثنائى الامونيوم
الهيدرو جينية فى الماء ويخفف محلولها بالماء الىأن يصبح الحجم ٢٠ سم٣

۱۱ ــ کلورید الباریوم (۱۰ ٪ ) : یذاب ۱۰ جرامات من کلورید الباریوم فی الماء ثم تخفف بالماء الی أن یصبح الحجم ۱۰۰ سم۳۰

۱۲ ـــ ماء بروم ( مشيع ) يرج ٥٠٠ سم ٌ من الماء مع ٢٠سم ٣ من البروم فى قنينة ذات سدادة من الزجاج .

۱۳ ــ حمض الهيدروكلوريك : حمض هيدروكلوريك وزنه النوعي ١١٦٦.

۱٤ ـــ حض الهيدروكلوريك (١:١): يخفف ٥٠٠ سم من من الهيدروكلوريك (وزنه النوجي١٩٦١) بالماء إلى أن يصبح حجم الحلول الرا واحدا.

١٥ ــ حمض الهيدروفلوريك : ٤٠ ٪ بالوزن .

١٦ – فوق أوكسيد الهيدروجين أو الماء الاوكسيجينى :
١٠٠ – ١٠٠) .

١٧ ــ خلات بورانيل مغنسيوم ( مشبع ) :

علول ( ا ) : يضاف ٥٧ سم ؓ من حض خليك ثلجى ولتر واحد حن الماء إلى ٨٥ جرامات من خلات يورانيل متبلورة .

علول (ب) : یعناف و سم من حض خلیك ثلجی و لتر واحد من الماء إلى . . . . جرام من خلات مغنسیوم متبلورة .

ويغلى كل من المخاوطين إلى ٧٠°م ويقلبان إلى أن تذوب المواد ثم يخلط المحلولان إلى ب ويتركان لمدة ١٢ ساعة لكى تنفسل خلات يورانيل المغنسيوم الزائدة . ويجب أساسا أن يكون المحلول مشبعا عند الحرارة التي يجرى فيها التقدير مثلا عند ٧٠° بزيادة أو نقص مقداره درجة واحدة .

١٨ - كاشف أحمر الميثيل : يذاب ١٠٠ جم من أحمر الميثيل فى
٦٠ سم من الكحول الصرف ثم يخفف بالماء إلى أن يصبح الحجم
١٠٠ سم ٣٠٠

١٩ ــ حمض النيتريك : حمض نيتريك وزنه النوعي ١٠٤٢ .

۰۰ ــ حمض النيتريك ( ۱:۱ ): يخفف ۵۰۰ سم من حمض النيتريك ( وزنه النوعى ۱٫٤۲ ) بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا

۲۱ ــ حمض بركلوريك : وزنه النوعى ١,٢٠ .

۲۷ سـ ماء غسل كبريتيدى (حضى) : يضاف ۲۰ سم ۲ من حض كبريتيك (وزنه النوعى١٨٨٤) إلى لتر واحد من الماء ثم يمرو فى المحلول عيار سريع من غاذ كبريتور الهيدروجين لمدة ١٠ دقائق .

۲۲ ــ حمض كبريتيك : وزنه النوعي ١٫٨٤ .

٢٤ ــ حمض كبريتيك ( ١ : ١-) : يضاف باحتراس ٥٠٠ سم ٢٥ من الماء مع كبريتيك ( وزنه النوعي ١,٨٤ ) إلى ٥٠٠ سم ٣ من الماء مع مراعاة تبريد المحلول وتقليبه جيدا أثناء إضافة الحض ثم يخفف المحلول بالماء إلى أن يصبح الحجم لقرا واحدا .

٢٥ - حمض كبريتيك ( ١:١) يصاف باحتراس ١٠٠ سم " ن.
حمض كبريتيك ( وزنه النوعي ١,٨٤) إلى ٥٠٠ سم " من الماءمع مراعاة تبريد المحلول و تقليبه جيدا أثناء اصافة الحيض تم يخفف المحلول بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحد .

٣٦ - حص طرطريك (١٠ ٪) يذاب ١٠ جرامات من حص
الطرطريك في الماء ثم يخفف المحلول بالماء إلى أن يصبح الحجم ١٠٠ سم ٣
٣٧ - حص الثا يوجليوليكك : ٩٠ ٪ بالوزن .

#### الحاليل القياسية

1 — محلول حديدى ( المحلول الاحتياملى ): يذاب ٢٠٧٨, ١ جم من شب الأمونيوم الحديديكي المبلور في ماء داف، ويضاف إلى المحلول بعد أن يبرد ه سم من حمض كبريتيك ( وزنه النوعي ١٩٨٤) ثم يبرد تانية ويخفف بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول الحديدى البرا واحدا . ٢ – محلول حديدى « قياسى » : مخفف ٢٥ سم من من المحلول الحديدى الاحتياملي بالماء إلى أن يصبح المحجم البرا واحدا . يحوى كل . اسم من المحلول المخفف ٥٠٠ و ملجم من أوكسيد حديديك . ٣ – مرمنجنات بوتاسيوم : يذاب ٨ و جم تقريبا من برمنجنات وتاسيوم : يذاب ٨ و جم تقريبا من برمنجنات

بو تاسيوم فى ٢٥٠ سم ٣ من الماء للحصول على محلول قوته ٢٠٠ تقريبا تم يغلى هذا المحلول لمدة و دقائق و برشح فى بو تقة من الزجاج مسامية القاع و يخفف بالماء بعد أن يبرد إلى أن يصبح الحجم ٢٥٠ سم ٣ ثم يقوم بأوكسالات الصوديوم و تخفف أجزاء منه حسب الحاجة للحصول تماما على محلول برمنجنات قوته ٢٠٠ ع . ويحتفظ بمحلول البرمنجنات فى قينة ملونة ذات سدادة من الرجاج .

3 — محلول تبتينيوم ( المحلول الاحتياطى ): تبخر أو كسالات تيتانيل بو تاسيوم حتى الجفاف تقريبا مع حمض كبريتيك ( وزنه النوعى ١٩٨٤ ) ويستخلص المتبقى بالماء ويغلى لكى تتميأ كبريتات التيتانيوم ثم ترشح ويفسل الراسب بالماء إلى أن يتخلص من الكبريتات ثم يحرق ليتحول إلى أوكسيد تيتينيوم ويصهر بعد ذلك جرام واحد من أوكسيد التيتينيوم النقى مع ١٠ جم من بيروكبريتات بو تاسيوم ثم يذاب في ٢٠٠٠ سم من ماء به ٢٠ سم من عن عمن كبريتيك ( وزنه النوعى ١٨٤، ) ثم يبرد ويخفف المحلول بالماء إلى أن يصمح الحجم للرا واحدا .

مـ محلول تيتينيوم و قياسى ، : مخفف ١٠ سم من محلول التيتينيوم الاحتياطي بالماء عند اللزوم إلى أن يصبح الحجم ١٠ ١ سم من هـذا المحلول المخفف ١, ملجم من أوكسيد التيتينيوم .

